

CZ

GB

Vesta výstražná Warning west



Návod na použití, skladování a ošetřování vesty reflexní s vysokou viditelností

Vesta reflexní

V souladu s ČSN EN 471 - výstražné oděvy s vysokou viditelností.

Použití:

Účel vesty: vesta zajišťuje vysokou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích, a to jak ve dne za různých podmínek viditelnosti, tak i za tmy při umělém osvětlení (např. Světle dopravních prostředků).

Způsob oblékání: vesta se obléká jako vrchní oblečení přes hlavu a zapíná se na velcro pásky tak, aby na bocích byla vzdálenost přední a zadní části vesty maximálně 50 mm.

Zákaz: přehoz nesmí přijít do styku s kapalnými chemikáliemi, rozpouštědly a ohněm. Je dobré vyvarovat se nadmernému mechanickému zatěžování přehození, zejména retro-reflexních částí, aby nedošlo k jejich roztržení, utržení apod.

Skladování:

Skladovat výrobky v suchých skladech, min. 1 metr od topných těles a na místech bez stálého slunečního záření.

Životnost:

Životnost výrobku při správném používání a skladování je 2 roky při dodržení maximálního počtu cyklů praní a při dodržení způsobu údržby.

Ošetřování přehození:

V souladu se symboly údržby je třeba výrobky ošetřovat takto:

1) Při praní používejte max. teplotu 40 °C při běžné manipulaci. Nenamáčejte!! Použijte program pro barevné prádlo bez předpírky a prací prášek pro barevné prádlo. Nedoporučuje se průmyslové praní. Max. počet praní je 25x.

2) Výrobek se nesmí bělit.

3) Výrobek se nezehlí. Napařování a zpracování párou je nepřípustné.

4) Výrobek se nesmí chemicky čistit.

5) Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce. Doporučujeme sušení na vzduch.

Ruční čištění reflexních pruhů:

1) Voda o teplotě 40 °C - jemný měkký hadřík nebo houbička.

2) Šetrný prací nebo čistící prostředek - čistý líh.

3) Po vyčištění celý objekt opláchnout vodou a pak nechat volně na vzduchu uschnout.

Upozornění:

Pokud bude výrobek užíván, skladován nebo ošetřován jinak než je uvedeno, může dojít k jeho znehodnocení nebo změně funkce.

Oděv se zapínáním na tzv. „suché zipy“ se musí před praním uzavřít.

Piktogram viditelnosti - poznámka:

X = 1 udává třídu oděvu podle velikosti ploch nápadných

Y = 2 udává třídu retro-reflexního materiálu.